

국가기술자격 필기시험문제지

2016년도 기능사 제1회 필기시험(2부)

자 격 종 목	시험시간	문제수	문제형별
용접기능사	1시간	60	B
수험번호		성 명	

【 수험자 유의사항 】

1. 시험문제를 받는 즉시 본인이 응시한 종목이 맞는지 확인하시기 바랍니다.
2. 문제지 표지에 본인의 수험번호와 성명을 기재하여야 합니다.
3. 시험문제지의 총면수, 문제번호 일련순서, 인쇄상태 및 중복, 누락된 페이지가 없는지 확인하시기 바랍니다.
4. 답안은 각 문제마다 요구하는 가장 적합하거나 가까운 답 1개만을 선택하여야 합니다.
5. 답안카드는 뒷면의 「수험자 유의사항」에 따라 작성하시고, 답안카드 작성 시 형별누락, 마킹착오로 인한 불이익은 전적으로 수험자에게 책임이 있음을 알려드립니다.
6. 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

【 안내사항 】

· QR코드를 통해 가답안/최종정답을 확인하실 수 있으며,
자세한 사항은 큐넷홈페이지(www.q-net.or.kr)에서
확인 하실 수 있습니다.



▲
가답안/최종정답

용접기능사 B형

6 - 1

13. 박판의 스테인리스강의 좁은 홈의 용접에서 아크 교란 상태가 발생할 때 적합한 용접방법은?

- ① 고주파 펄스 티그 용접
- ② 고주파 펄스 미그 용접
- ③ 고주파 펄스 일렉트로 슬래그 용접
- ④ 고주파 펄스 이산화탄소 아크 용접

14. 현미경 시험을 하기 위해 사용되는 부식제 중 철강용에 해당되는 것은?

- ① 왕수
- ② 염화제2철용액
- ③ 피크린산
- ④ 플루오르화수소액

15. 용접 자동화의 장점을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 생산성 증가 및 품질을 향상시킨다.
- ② 용접조건에 따른 공정을 늘일 수 있다.
- ③ 일정한 전류 값을 유지할 수 있다.
- ④ 용접와이어의 손실을 줄일 수 있다.

16. 용접부의 연성결함을 조사하기 위하여 사용되는 시험법은?

- ① 브리넬 시험
- ② 비커스 시험
- ③ 굽힘 시험
- ④ 충격 시험

17. 서브머지드 아크 용접에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아크발생을 쉽게하기 위하여 스틸 울(steel wool)을 사용한다.
- ② 용융속도와 용착속도가 빠르다.
- ③ 홈의 개선각을 크게 하여 용접효율을 높인다.
- ④ 유해 광선이나 흠(fume) 등이 적게 발생한다.

18. 가용접에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가용접 시에는 본 용접보다도 지름이 큰 용접봉을 사용하는 것이 좋다.
- ② 가용접은 본 용접과 비슷한 기량을 가진 용접사에 의해 실시되어야 한다.
- ③ 강도상 중요한 곳과 용접의 시점 및 중점이 되는 끝 부분은 가용접을 피한다.
- ④ 가용접은 본 용접을 실시하기 전에 좌우의 흠 또는 이음부분을 고정하기 위한 짧은 용접이다.

19. 용접 이음의 종류가 아닌 것은?

- ① 겹치기 이음
- ② 모서리 이음
- ③ 라운드 이음
- ④ T형 필릿 이음

20. 플라스마 아크 용접의 특징으로 틀린 것은?

- ① 용접부의 기계적 성질이 좋으며 변형도 적다.
- ② 용입이 깊고 비드 폭이 좁으며 용접속도가 빠르다.
- ③ 단층으로 용접할 수 있으므로 능률적이다.
- ④ 설비비가 적게 들고 무부하 전압이 낮다.

21. 용접 자세를 나타내는 기호가 틀리게 짝지어진 것은?

- ① 위보기자세 : O
- ② 수직자세 : V
- ③ 아래보기자세 : U
- ④ 수평자세 : H

22. 이산화탄소 아크 용접의 보호가스 설비에서 저전류 영역의 가스유량은 약 몇 L/min 정도가 가장 적당한가?

- ① 1 ~ 5
- ② 6 ~ 9
- ③ 10 ~ 15
- ④ 20 ~ 25

23. 가스 용접의 특징으로 틀린 것은?

- ① 응용 범위가 넓으며 운반이 편리하다.
- ② 전원 설비가 없는 곳에서도 쉽게 설치할 수 있다.
- ③ 아크 용접에 비해서 유해 광선의 발생이 적다.
- ④ 열집중성이 좋아 효율적인 용접이 가능하여 신뢰성이 높다.

24. 규격이 AW 300 인 교류 아크 용접기의 정격 2차 전류 조정 범위는?

- ① 0 ~ 300 A
- ② 20 ~ 220 A
- ③ 60 ~ 330 A
- ④ 120 ~ 430 A

25. 아세틸렌 가스의 성질 중 15°C 1기압에서의 아세틸렌 1리터의 무게는 약 몇 g 인가?

- ① 0.151
- ② 1.176
- ③ 3.143
- ④ 5.117

26. 가스 용접에서 모재의 두께가 6mm일 때 사용되는 용접봉의 직경은 얼마인가?

- ① 1 mm
- ② 4 mm
- ③ 7 mm
- ④ 9 mm

27. 피복 아크 용접시 아크 열에 의하여 용접봉과 모재가 녹아서 용착금속이 만들어 지는데 이 때 모재가 녹은 깊이를 무엇이라 하는가?

- ① 용융지 ② 용입 ③ 슬래그 ④ 용적

28. 직류아크용접기로 두께가 15mm이고, 길이가 5m인 고장력 강판을 용접하는 도중에 아크가 용접봉 방향에서 한쪽으로 쏠리었다. 다음 중 이러한 현상을 방지하는 방법이 아닌 것은?

- ① 이음의 처음과 끝에 엔드 탭을 이용한다.
 ② 용량이 더 큰 직류용접기로 교체한다.
 ③ 용접부가 긴 경우에는 후퇴 용접법으로 한다.
 ④ 용접봉 끝을 아크쏠림 반대 방향으로 기울인다.

29. 강재 표면의 흠이나 개재물, 탈탄층 등을 제거하기 위해 얇고, 타원형 모양으로 표면을 깎아내는 가공법은?

- ① 가스 가우징 ② 너깃
 ③ 스퀘어링 ④ 아크 에어 가우징

30. 가스용기를 취급할 때의 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 가스용기의 이동시는 밸브를 잠근다.
 ② 가스용기에 진동이나 충격을 가하지 않는다.
 ③ 가스용기의 저장은 환기가 잘되는 장소를 한다.
 ④ 가연성 가스용기는 눕혀서 보관한다.

31. 피복아크용접봉은 금속심선의 곁에 피복제를 발라서 말린 것으로 한쪽 끝은 홀더에 물려 전류를 통할 수 있도록 심선길이의 얼마만큼을 피복하지 않고 남겨 두는가?

- ① 3mm ② 10mm
 ③ 15mm ④ 25mm

32. 다음 중 두꺼운 강판, 주철, 강괴 등의 절단에 이용되는 절단법은?

- ① 산소차 절단 ② 수중 절단
 ③ 분말 절단 ④ 포깁 절단

33. 피복 배합제의 성분 중 탈산제로 사용되지 않는 것은?

- ① 규소철 ② 망간철
 ③ 알루미늄 ④ 유황

34. 고셀룰로오스계 용접봉은 셀룰로오스를 몇 % 정도 포함하고 있는가?

- ① 0~5 ② 6~15
 ③ 20~30 ④ 30~40

35. 용접법의 분류 중 압접에 해당하는 것은?

- ① 테프릿 용접
 ② 전자 빔 용접
 ③ 유도가열 용접
 ④ 탄산가스 아크 용접

36. 피복 아크 용접에서 일반적으로 가장 많이 사용되는 차광유리의 차광도 번호는?

- ① 4~5 ② 7~8
 ③ 10~11 ④ 14~15

37. 가스절단에 이용되는 프로판가스와 아세틸렌가스를 비교하였을 때 프로판가스의 특징으로 틀린 것은?

- ① 절단면이 미세하며 깨끗하다.
 ② 포깁 절단 속도가 아세틸렌보다 느리다.
 ③ 절단 상부 기슭이 낮은 것이 적다.
 ④ 슬래그의 제거가 쉽다.

38. 교류아크용접기의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 가동코일형 ② 탭전환형
 ③ 정류기형 ④ 가포화 리액터형

39. Mg 및 Mg 합금의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① Mg의 열전도율은 Cu와 Al보다 높다.
 ② Mg의 전기전도율은 Cu와 Al보다 높다.
 ③ Mg합금보다 Al합금의 비강도가 우수하다.
 ④ Mg는 알칼리에 잘 건디나, 산이나 염수에는 침식된다.

40. 금속간 화합물의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 어느 성분 금속보다 용융점이 낮다.
- ② 어느 성분 금속보다 경도가 낮다.
- ③ 일반 화합물에 비하여 결합력이 약하다.
- ④ Fe₃C는 금속간 화합물에 해당되지 않는다.

41. 니켈-크롬 합금 중 사용온도가 1000℃까지 측정할 수 있는 합금은?

- ① 망가닌 ② 우드메탈
- ③ 배빗메탈 ④ 크로멜 - 알루미늄

42. 주철에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인장강도에 비해 압축강도가 높다.
- ② 회주철은 편상 흑연이 있어 감쇠능이 좋다.
- ③ 주철 절삭 시에는 절삭유를 사용하지 않는다.
- ④ 액상일 때 유동성이 나쁘며, 충격 저항이 크다.

43. 철에 Al, Ni, Co를 첨가한 합금으로 잔류 자속 밀도가 크고 보자력이 우수한 자성 재료는?

- ① 퍼멀로이 ② 센더스트
- ③ 알니코 자석 ④ 페라이트 자석

44. 물과 얼음, 수증기가 평형을 이루는 3 중점 상태에서의 자유도는?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

45. 황동의 종류 중 순 Cu 와 같이 연하고 코이닝 하기 쉬우므로 동전이나 메달 등에 사용되는 합금은?

- ① 95%Cu - 5%Zn 합금
- ② 70%Cu - 30%Zn 합금
- ③ 60%Cu - 40%Zn 합금
- ④ 50%Cu - 50%Zn 합금

46. 금속재료의 표면에 강이나 주철의 작은 입자(Ø0.5mm ~ 1.0mm)를 고속으로 분사시켜, 표면의 경도를 높이는 방법은?

- ① 침탄법 ② 질화법
- ③ 폴리싱 ④ 쇼트피닝

47. 탄소강은 200~300℃에서 연신율과 단면 수축률이 상온보다 저하되어 단단하고 깨지기 쉬우며, 강의 표면이 산화되는 현상은?

- ① 적열메짐 ② 상온메짐
- ③ 청열메짐 ④ 저온메짐

48. 강에 S, Pb 등의 특수 원소를 첨가하여 절삭할 때 칩을 잘게 하고 피삭성을 좋게 만든 강은 무엇인가?

- ① 불변강 ② 패삭강
- ③ 베어링강 ④ 스프링강

49. 주위의 온도 변화에 따라 선팡창 계수나 탄성률 등의 특정한 성질이 변하지 않는 불변강이 아닌 것은?

- ① 인바 ② 엘린바
- ③ 코엘린바 ④ 스텔라이트


50. Al의 비중과 용융점(℃)은 약 얼마인가?

- ① 2.7, 660℃ ② 4.5, 390℃
- ③ 8.9, 220℃ ④ 10.5, 450℃

51. 기계제도에서 물체의 보이지 않는 부분의 형상을 나타내는 선은?


- ① 외형선 ② 가상선 ③ 절단선 ④ 숨은선

52. 그림과 같은 입체도의 화살표 방향을 정면도로 표현할 때 실제와 동일한 형상으로 표시되는 면을 모두 고른 것은?



- ① 3 과 4 ② 4 와 6
- ③ 2 와 6 ④ 1 과 5


53. 다음 중 한쪽 단면도를 올바르게 도시한 것은?



54. 다음 재료 기호 중 용접구조용 압연 강재에 속하는 것은?

- ① SPPS 380 ② SPCC
- ③ SCW 450 ④ SM 400C

55. 그림의 도면에서 X 의 거리는?



- ① 510 mm ② 570 mm
- ③ 600 mm ④ 630 mm


56. 다음 치수 중 참고 치수를 나타내는 것은?

- ① (50) ② □50 ③ 50 ④ 50

57. 주 투상도를 나타내는 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?


- ① 조립도 등 주로 기능을 나타내는 도면에서는 대상을 사용하는 상태로 표시한다.
- ② 주 투상도를 보충하는 다른 투상도는 되도록 적게 표시한다.
- ③ 특별한 이유가 없을 경우, 대상을 세로 길이로 놓은 상태로 표시한다.
- ④ 부품도 등 가공하기 위한 도면에서는 가공에 있어서 도면을 가장 많이 이용하는 공정에서 대상을 놓은 상태로 표시한다.

58. 그림에서 나타난 용접기호의 의미는?



- ① 플레어 K 형 용접 ② 양쪽 필릿 용접
- ③ 플러그 용접 ④ 프로젝션 용접

59. 그림과 같은 배관 도면에서 도시기호 S는 어떤 유체를 나타내는 것인가?



- ① 공기 ② 가스 ③ 유류 ④ 증기

60. 그림의 입체도에서 화살표 방향을 정면으로 하여 제3각법으로 그린 정투상도는?

